




## N-5DL-SQ 同軸ケーブル取付手順




シェルに取り付いている止めネジ<sup>\*</sup>を外して、同軸ケーブルへ  
収縮チューブ<sup>\*</sup>を通し、同軸ケーブルを図の寸法のように加工する。



加工した同軸ケーブルにシェルを取り付ける。この時内部導体が  
中心コントクトの溝に収まるように挿入し、絶縁体が中心コントクト  
に当たるところまで入れる。



中心コントクトと内部導体に対してハンダ<sup>\*</sup>付けをして、一度手で  
引っ張る。次にケーブルクランプ<sup>\*</sup>の穴と外部導体に対してハンダ<sup>\*</sup>を  
流し込む。



ハンダ<sup>\*</sup>付けが終わったら、収縮チューブ<sup>\*</sup>を図の位置まで移動して  
ドライヤー等で熱する。次に最初に外した止めネジ<sup>\*</sup>を取付けて  
作業を終了する。